





PROJE 29-PARÇA İMALAT RESİM ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen 10 adet parçanın görünüşlerinden katı modellerini çıkarın. Ardından Katı modelden otomatik olarak (yada manuel) görünüşlerini elde edin. Gerekli düzenlemeleri ve ölçülendirmeleri yaparak oluşturduğunuz görünüşleri verilen çizimlere benzetmeye çalışın. Verilen örneklerde kesitlerin ve ölçülendirmelerin nasıl yapıldığına dikkat ederek benzer şekilde ve kesitleri doğru şekilde kullanmaya çalışın. Kesinlikle birbirinizden alış verişi yapmayın. Birinizde çıkan en ufak bir hata yada karakteristik benzerlik bir başkasında çıkarsa direk kopya işlemi görecektir.

1)





2)





KESİT A-A

3)





Bu resimde uzun delikler gösterilmemiş. Kesit düzlemi yanlış seçilmiş. Kendiniz uygun şekilde doğrusunu yapın.

4)






KESİT A-A



5)





6)



7)








KESİT A-A





DETAY B (1.5:1)

8)



9) Zincir Dişli Çizimi, Diş Sayısı çevrede 30



10) Dişli Çizimi, Dişlerin nasıl çizildiğine dikkat edin. Modül 2.5, Diş sayısı çevrede 50 adet

